



Hvidovre Kommune, Høvedstensvej 21, 2650 Hvidovre

Lejerbo, Hvidovre
Gammel Køge Landevej 26
2500 Valby

Hvidovre Kommune
Høvedstensvej 21
2650 Hvidovre

Center for Trafik og Ejendomme
Vej og Park
Specialopgaver
Administrativ medarbejder:
Bettina Osmark

Mobil: 6197 1597

E-mail: osz@hvidovre.dk

Sagsnr.: 21/15102
Doknr.: 121859/21

Dato: 20-05-2021

Telefonisk henvendelse

Mandag-onsdag: 09:00-13.30
Torsdag: . 11.00-15.00
Fredag: 09:00-11.30

Personlig henvendelse

Kun efter aftale

Henstilling - Rotter - Strandbyparken 1-19, 2-20, afd. 20

Hvidovre Kommunes rottebekæmper og tilsynsførende, Bettina Osmark, har den 20. maj 2021 været på tilsyn på ejendommen Strandbyparken 1-19, 2-20, 2650 Hvidovre, grundet problemer med rotter. På tilsynet var ejendommens vicevært Bjarne tilstede. Jeg har indsat billeder fra tilsynet på de næste sider.

Der blev ved tilsynet observeret spor af rotter ved affaldsskur og beplantning, særligt ved nr. 1-19.

Affaldsskur

Gulvet i affaldsskuret var helt undermineret af rotter, og der var flere rottehuller. Vi fortalte viceværten, at gulvet i affaldsskuret skal repareres. Desuden var der en container uden bundprop, hvor rotterne havde trukket affald ud gennem hullet.

Pizzaria

Pizzariet bruger skuret til affald. Hvidovre Kommune sender et separat brev til virksomheden omkring deres håndtering af affald.

Beplantning foran Strandbyparken 1-19

Der er beplantning hele vejen foran Strandbyparken 1-19, hvor vi på tilsynet kunne se, at rotterne havde lavet løbegange. Beplantningen skal derfor fjernes, så rotternes levedmuligheder begrænses.

Henstilling

Med henvisning til rottebekendtgørelsens¹ §§ 4 og 10, skal vi derfor bede jer om **hurtigst muligt, og senest den 4. juni 2021**, at udføre følgende tiltag:

- Reparere belægningen i affaldsskuret
- Sætte bundprop i containeren
- Fjerne beplantningen ved nr. 1-19.

Når dette er udført, skal I melde tilbage til os fx ved at sende billeder af det færdige arbejde.

¹ Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (BEK nr 1686 af 18/12/2018)


Kommunens rottebekæmper mødes gerne med jer på ejendommen, for besigtigelse af ovennævnte, samt for råd og vejledning.

Hvis I har spørgsmål til sagen, er I velkomne til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Bettina Osmark

Underminerede fliser og rottehuller ved affaldsskuret:



Underminerede fliser



Underminerede fliser



Rottehul under skuret



Rottehul under skuret



Rottehul under skuret



Rotterne har trukket affald ud af containeren

Buskads/beplantning, som skal fjernes:



Rotteløbegang i buskadset



Buskads, som skal fjernes (hele rækken)